

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, contacter l'agence

CHUBB FRANCE

CLERMONT SERVICES PROTECTION INCENDIE

47 RUE GEORGES BESSE

63100 CLERMONT FERRAND

Tél : 03.54.16.50.01

Fax : 04.79.28.92.03

Bon de Travail N° : 17660473

(N° à rappeler pour toute correspondance)

MSJ INDUSTRIE

Z.I. DE FELET

63300 THIERS

Technicien intervenant : Dieuze Elie

Technicien supplémentaire : Heurteur Philippe

Commercial : Guillard Cyril

N° de téléphone : 06 61 94 29 96

Email : cyril.guillard@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée

N° de contrat : 911853/CC/1.000/001

N° équipement : 1797373

Activité : Désenfumage naturel

ADRESSE D'INTERVENTION

MSJ PEINTURE ET INTEGRATION

ZI CHEZ COTTE

63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL

Contact : Dufour

Fonction : Responsable

Email : qse@msj-industrie.com

Certifie l'exactitude des renseignements donnés

Le vendredi 4 novembre 2022

SIGNATURE

Pas de signature

Motif de non signature :

Signataire Absent

Synthèse de l'intervention

Fonctionnel

9

Opérations réalisées en préventif

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
P0M047	Cartouche CO2 APS reconditionnée 100gr Ø40 L185 Tête 15	2	RCAR04
P0M048	Cartouche CO2 APS reconditionnée 150gr Ø40 L251 Tête 15 + TP	2	RCAR04
P0M049	Cartouche CO2 APS reconditionnée 200gr Ø40 L318 Tête 15 + TP	1	RCAR04
P0M050	Cartouche CO2 APS reconditionnée 300gr Ø51 L335 Tête 15 + TP	1	RCAR04
P0SP22	Scellé plastique SICLI noir 2022	2	RSCE01
W04997	Frais de gestion désenfumage naturel	1	W04997
W0M005	Vérification d'exutoire/d'ouvrant de façade/d'amenée d'air	7	RDES01
W0M020	Déplacement technicien de vérification désenfumage naturel	1	W0M020
W10040	Frais de suivi de parc DES	9	W10040
WDES02	Vérif. Coffret bizone	2	RDES04

Renseignements sur les appareils entretenus

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022392325		Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc atelier porte sectionnel DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. DENFC	Oui	
L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?				oui				
Le contrôle des charnières a-t-il été effectué ?				oui				
Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?				pas concerné				
L'ouverture vérifié est-elle correcte ?				oui				
Sens d'ouverture ?				extérieur				
L'état du denfc est-il correct ?				oui				
2022392326		Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc atelier porte sectionnel DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. DENFC	Oui	
L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?				oui				
Le contrôle des charnières a-t-il été effectué ?				oui				
Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?				oui				
L'ouverture vérifié est-elle correcte ?				oui				
Sens d'ouverture ?				extérieur				
L'état du denfc est-il correct ?				oui				
2022392329		Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc bureaux atelier DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. DENFC	Oui	
L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?				oui				
Le contrôle des charnières a-t-il été effectué ?				oui				
Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?				oui				
L'ouverture vérifié est-elle correcte ?				oui				
Sens d'ouverture ?				extérieur				
L'état du denfc est-il correct ?				oui				
2022392330		Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc bureaux atelier DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. DENFC	Oui	
L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?				oui				

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
						Le contrôle des charnières a-t-il été effectué ?	oui	
						Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?	oui	
						L'ouverture vérifiée est-elle correcte ?	oui	
						Sens d'ouverture ?	extérieur	
						L'état du denfc est-il correct ?	oui	
2022392331		Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc bureaux atelier DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. DENFC	Oui	
						L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?	oui	
						Le contrôle des charnières a-t-il été effectué ?	oui	
						Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?	oui	
						L'ouverture vérifiée est-elle correcte ?	oui	
						Sens d'ouverture ?	extérieur	
						L'état du denfc est-il correct ?	oui	
2022392332		Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc bureaux atelier DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. DENFC	Oui	
						L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?	oui	
						Le contrôle des charnières a-t-il été effectué ?	oui	
						Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?	oui	
						L'ouverture vérifiée est-elle correcte ?	oui	
						Sens d'ouverture ?	extérieur	
						L'état du denfc est-il correct ?	oui	
2022392333		Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc bureaux atelier DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. DENFC	Oui	
						Sens d'ouverture ?	extérieur	
						L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?	oui	
						Le contrôle des charnières a-t-il été effectué ?	oui	
						Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?	oui	
						L'ouverture vérifiée est-elle correcte ?	oui	
						L'état du denfc est-il correct ?	oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022392324	1	Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc atelier porte sectionnel Coffret C02 Bi-zone 2O/1F APS 100/200g	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. coffret bizona	Oui	
2022392328	2	Fonctionnel	Bat: principal Etage: rdc bureaux atelier Coffret C02 Bi-zone 2O/1F APS 150/300g	03/11/2000	03/11/2022	Vérif. coffret bizona	Oui	

Questionnaire Qualité

Etat du système de désenfumage naturel à l'arrivée (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct
Etat du système de désenfumage naturel au départ (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct
