

DOC 4 - REGISTRE DES SUBSTANCES DETENUES

Produits/Substances	Nature	Quantité pour montage des bains	Mentions de danger <i>Informations issues des FDS</i>
BONDERITE C-AD CA (Partie détergente)	Mélange de tensioactifs	5 litres pour une cuve de 1500 litres → Soit présence de 22 litres de produits purs dans notre cuve de 6500 litres	H302 Nocif en cas d'ingestion. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux.
BONDERITE C-AK L95 (Partie alcaline)	Produit pour nettoyer les surfaces métalliques dans l'industrie	15 litres pour une cuve de 1500 litres → Soit présence de 65 litres de produits purs dans notre cuve de 6500 litres	H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
BONDERITE M-NT 5923 (APNR)	Produit de conversion pour le traitement des métaux	Non concerné – géré depuis le panneau de commande de l'APNR	H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.