

Identification

Identifiant	63SIS08250
Nom usuel	Anciens Etablissements REPOL
Adresse	Parc industriel de Lavaur
Lieu-dit	
Département	PUY-DE-DOME - 63
Commune principale	ISSOIRE - 63178
Caractéristiques du SIS	<p>Site de fabrication de mousses polyuréthanes en activité de 1998 à 2002. Arrêt de l'activité suite à un grave accident en 2002. Certaines terres polluées au crésol et chlorophénol ont été excavées et éliminées hors site. Une pollution résiduelle détectée aux hydrocarbures a été décelée au niveau des cuves enterrées de fioul avec un maximum de 390 mg/kg MS. En dehors de ce point, les diagnostics indiquent l'absence d'anomalies en hydrocarbures totaux (HCT), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), solvants chlorés, phénols et chlorophénols sur l'ensemble du site</p> <p>L'inspection a effectué une visite de récolement sur le site le 12 septembre 2013, considérant que l'exploitant a rempli ses obligations liées à la cessation d'activité. Le site est compatible pour un usage de type industriel, en revanche tout usage plus sensible devra faire l'objet d'une évaluation des risques sanitaires.</p>
Etat technique	
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	63.0037	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=63.0037

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	720365.0 , 6492041.0 (Lambert 93)
Superficie totale	16132 m ²
Perimètre total	623 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ISSOIRE	ZK	90	12/12/2018

Documents

Cartographie

