

Identification

Identifiant	63SIS08254
Nom usuel	Ancien site minier uranifère - BOIS DES GARDES
Adresse	Malmenaide
Lieu-dit	Malmenaide
Département	PUY-DE-DOME - 63
Commune principale	SAINT MARTIN DES OLMES - 63374
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux miniers souterrains, d'une mine à ciel ouvert Nord-Ouest et d'une mine à ciel ouvert Centrale. Date début travaux : 1955. Date fin travaux : 1980. Date fin réaménagement : 2002 (clôture et remblayage partiel de la mine à ciel ouvert, décapage de l'ancienne aire de stockage des minerais, remodelage des verses à stériles, stockage des produits issus du décapage de l'ancienne aire de stockage du minerai du site du Poyet au niveau de la parcelle 588 (environ 80m3)). Deux verses à stérile sont présentes sur site. Lors du bilan environnemental (2010), les mesures radiologiques réalisées au droit de l'emprise de la mine à ciel ouvert de la verse à stériles et de points ponctuels sur des chemins d'accès qui sillonnent le site sont supérieures aux mesures radiologiques du milieu naturel. Les contrôles de l'IRSN (2013) au niveau de l'ancienne aire de stockage du minerai, de la zone de stockage (parcelle 588) et des abords de la mine à ciel ouvert n'ont pas révélé de valeurs significativement supérieures au bruit de fond.</p> <p>Le chemin, à cheval sur les parcelles 87, 88 et 420 a été remblayé avec des stériles miniers uranifères (stériles au sens économique du terme, mais pas exempts de radioéléments). Une cartographie des rayonnements ionisants, réalisée par AREVA Mines en 2012 a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque, compte-tenu des usages constatés à cette date. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>"Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers du Puy-de-Dôme (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l'Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013)"

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - IRSN	Base MIMAUSA (anciens sites miniers d'uranium)	63SU13	https://mimausabdd.irsnn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=63SU13

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 761363.0 , 6491090.0 (Lambert 93)

Superficie totale 250336 m²

Perimètre total 14985 m

Liste parcellaire cadastrale

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	10	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	626	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	619	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	621	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	623	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	20	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	7	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	1	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	11	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	19	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	624	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	622	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	620	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	457	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	5	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	417	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	3	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	418	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	421	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	419	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	8	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	9	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	607	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	606	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	6	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	610	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	588	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	586	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	0D	587	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	420	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	88	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	87	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	89	13/12/2018
SAINT MARTIN DES OLMES	ZD	423	13/12/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Localisation des travaux et des stériles	Localisation des travaux et des stériles (Source : Bilan environnemental 2010 d'AREVA)	Oui

Cartographie

