

## RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, contacter l'agence

CHUBB FRANCE

CLERMONT SERVICES PROTECTION INCENDIE

47 RUE GEORGES BESSE

63100 CLERMONT FERRAND

Tél : 03.54.16.50.01

Fax : 04.79.28.92.03

Bon de Travail N° : 17660472

(N° à rappeler pour toute correspondance)

**MSJ INDUSTRIE**

**Z.I. DE FELET**

**63300 THIERS**

Technicien intervenant : Dieuze Elie

Technicien supplémentaire : Heurteur Philippe

Commercial : Guillard Cyril

N° de téléphone : 06 61 94 29 96

Email : cyril.guillard@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée

N° équipement : 1797372

N° de contrat : 911852/CC/1.000/001

Activité : RIA & PIA

### ADRESSE D'INTERVENTION

**MSJ PEINTURE ET INTEGRATION**

**ZI CHEZ COTTE**

**63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL**

Contact : Dufour

Fonction : Responsable

Email : qse@msj-industrie.com

Certifie l'exactitude des renseignements donnés

Le vendredi 4 novembre 2022

SIGNATURE

*Pas de signature*

**Motif de non signature :**  
Signataire Absent

**Synthèse de l'intervention**

Bon état

8

### Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0SP22	Scellé plastique SICLI noir 2022	8	RSCE01
W00028	Déplacement Technicien RIA	1	W00028
W04996	Frais de gestion RIA	1	W04996
W10039	Frais de suivi de parc RIA	8	W10039
WRIA01	Vérification RIA	8	RRIA01

### Renseignements sur les appareils entretenus

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022392350	1	Bon état	<b>Bat: principal Etage: rdc atelier stockage</b> RIA PIVOTANT DMFB 33-20 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 20	03/11/2016	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression statique relevée (en bar) - Bar				9.00				
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?				Non				
2022392351	2	Bon état	<b>Bat: principal Etage: rdc atelier</b> RIA PIVOTANT DMFA 33-30 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 30	03/11/2005	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression statique relevée (en bar) - Bar				9.00				
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?				Non				
2022392353	3	Bon état	<b>Bat: principal Etage: 1er mezzanine</b> RIA PIVOTANT DMFB 33-20 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 20	03/11/2016	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression statique relevée (en bar) - Bar				8.50				
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?				Non				
2022392352	4	Bon état	<b>Bat: principal Etage: 2ème mezzanine</b> RIA PIVOTANT DMFA 33-20 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 20	03/11/2019	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression statique relevée (en bar) - Bar				7.50				
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?				Oui				

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022392348	5	Bon état	<b>Bat: principal Etage: rdc atelier porte coulissante</b> RIA PIVOTANT DMFA 33-30 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 30	03/11/2006	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression statique relevée (en bar) - Bar				8.50				
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?				Oui				
Pression dynamique relevée (en Bar) - Bar				5.00				
2022392349	6	Bon état	<b>Bat: principal Etage: rdc atelier quai</b> RIA PIVOTANT DMFA 33-20 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 20	03/11/2006	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression dynamique relevée (en Bar) - Bar				9.00				
Pression statique relevée (en bar) - Bar				5.00				
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?				Non				
2022392355	7	Bon état	<b>Bat: principal Etage: rdc atelier</b> RIA PIVOTANT DMFB 33-20 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 20	03/11/2005	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression statique relevée (en bar) - Bar				9.00				
Pression dynamique relevée (en Bar) - Bar				5.00				
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?				Non				
2022392354	8	Bon état	<b>Bat: principal Etage: rdc atelier</b> RIA PIVOTANT DMFB 33-30 Fabricant : Générique Diamètre nominal du tuyau : 33 Longueur maximum du tuyau : 30	03/11/2005	03/11/2022	Vérification RIA	Oui	
Pression statique relevée (en bar) - Bar				9.00				

N° Code	n° appareil	Conclusion	Emplacement	Date de mise	Date de	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
Barre		de notre technicien		en service	prestation			
Ce RIA est-il le plus défavorisé ?					Non			

### Questionnaire Qualité

Toutes les zones sont couvertes par 2 jets ?	NON
Y-a-t-il besoin d'un surpresseur ?	NON
Y-a-t-il un dysfonctionnement du surpresseur ?	NON
Présence d'un surpresseur non vérifié ?	NON
Les tuyaux sont-ils identifiés ?	OUI
Le dispositif anti-pollution est-il vérifié ?	NON
Le réservoir est-il vérifié depuis moins de 5 ans ?	OUI
Les canalisations exposées au gel sont-elles protégées ?	OUI
Les vannes d'isolement sont-elles identifiées ?	OUI
Y-a-t-il un manomètre sur le RIA le plus défavorisé ?	OUI
Y-a-t-il besoin de lot de rechange ?	NON
L'analyse de corrosion des tuyaux a moins de 10 ans ?	OUI
Y-a-t-il une manchette démontable de remplacement ?	NON
Le registre est signé, daté, et renseigné ?	OUI
Y-a-t-il besoin d'un registre ?	NON